

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 29.09.2023

Заказчик: Николаев Андрей Витальевич 12/12/1990  
 Контактный телефон: 8 (962) 720-88-15  
 Автомобиль: LADA (BA3)/Kalina  
 Рег. №: С180МА 178  
 Год выпуска: 2014  
 Пробег: 126739  
 V.I.N.: ХТА219220Е0040137

Царапина  
Удар

Топливо  
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

|                                |                                            | К | Ж | З | Комментарий                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| <b>Внешний осмотр</b>          |                                            |   |   |   |                                 |
| 1                              | Фары: габариты, ближний, дальний свет      |   |   | X |                                 |
| 2                              | Указатели поворота, аварийная сигнализация |   |   | X |                                 |
| 3                              | Передние ПТФ                               |   |   | X | Установлены не оригинальные ПТФ |
| 5                              | Подсветка номера                           |   | X |   | Не горят лампы                  |
| 6                              | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал       |   |   | X |                                 |
| 7                              | Фонари заднего хода                        |   |   | X |                                 |
| 8                              | Парктроник задний                          |   |   | X |                                 |
| 10                             | Ветровое стекло - состояние                |   |   | X |                                 |
| 11                             | Стеклоочиститель передний                  |   |   | X |                                 |
| 13                             | Стеклоочиститель задний                    |   |   | X |                                 |
| 14                             | Работа наружных замков                     |   | X |   | Закисла личинка                 |
| <b>Комментарии, примечания</b> |                                            |   |   |   |                                 |
|                                |                                            |   |   |   |                                 |
|                                |                                            |   |   |   |                                 |
|                                |                                            |   |   |   |                                 |
| <b>Проверил:</b>               |                                            |   |   |   | Майоров К.А.                    |
| <b>Клиент ознакомлен:</b>      |                                            |   |   |   | Николаев А.В.                   |
| <b>Внутренний осмотр</b>       |                                            |   |   |   |                                 |
| 1                              | Подогрев сидений: Водительское сиденье     |   |   | X |                                 |
| 1                              | Звуковой сигнал                            | X |   |   | Не работает сигнал              |
| 2                              | Проверка работы ЦЗ                         |   |   | X |                                 |
| 2                              | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье     |   |   | X |                                 |
| 3                              | Внутреннее освещение                       |   | X |   | Перегорели лампы                |
| 7                              | Проверка стеклоподъемников                 |   |   | X |                                 |
| 8                              | Проверка наружных зеркал                   |   |   | X |                                 |
| 12                             | Состояние напольных ковров                 |   |   | X |                                 |
| 13                             | Состояние панели приборов                  |   | X |   | Пятна; Следы скотча             |
| 14                             | Состояние обивки потолка                   |   | X |   | Загрязненность сильная          |

|    |                                                         |   |   |   |                                                          |
|----|---------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------|
| 15 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя   |   |   | X |                                                          |
| 17 | Проверка стояночного тормоза                            | X |   |   | Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом |
| 19 | Обогрев ветрового стекла                                |   |   | X |                                                          |
| 20 | Обогрев заднего стекла                                  |   |   | X |                                                          |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения                    |   |   | X |                                                          |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент            |   | X |   | Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат              |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье          |   | X |   | Сильная продавленность                                   |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье          |   |   | X |                                                          |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье          |   |   | X |                                                          |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье         |   |   | X |                                                          |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь             |   |   | X |                                                          |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь             |   |   | X |                                                          |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь             |   |   | X |                                                          |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь            |   |   | X |                                                          |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника         |   |   | X |                                                          |
| 35 | Состояние накладок педалей                              |   |   | X |                                                          |
| 36 | Состояние рулевого колеса                               | X |   |   | Установлена новая подушка безопасности                   |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |   |   | X |                                                          |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Проверил:</b>          | Майоров К.А.  |
| <b>Клиент ознакомлен:</b> | Николаев А.В. |

**Проверка под капотом**

|    |                                                                                       |   |   |   |                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Состояние приводных ремней                                                            |   | X |   | Кристаллизация в ручейках ремня                                        |
| 6  | Состояние топливной системы/подтекание                                                |   |   | X |                                                                        |
| 9  | Состояние подушек ДВС                                                                 |   | X |   | Растрескивание правой подушки                                          |
| 10 | Состояние подушек КПП                                                                 |   |   | X |                                                                        |
| 11 | Состояние АКБ                                                                         |   |   | X |                                                                        |
| 15 | Проверка генератора                                                                   |   |   | X |                                                                        |
| 16 | Проверка стартера                                                                     |   |   | X |                                                                        |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание                                                 | X |   |   | Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор                                                               |   |   | X |                                                                        |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание                                  | X |   |   | Течь прокладки клапанной крышки                                        |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                  |   |   | X |                                                                        |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос   |   |   | X |                                                                        |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат       |   |   | X | Установлен неоригинальный термостат                                    |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель |   | X |   | Треб замена жидкости                                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|-------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                            | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание:<br>Главный тормозной цилиндр                                               |               |   | X |                                                             |
| 29                                                                                            | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло,<br>направляющие, клапана и распределительный вал                                      |               | X |   | Рек замена                                                  |
| <b>Комментарии, примечания</b>                                                                |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Проверил:</b>                                                                                                                             | Майоров К.А.  |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Клиент ознакомлен:</b>                                                                                                                    | Николаев А.В. |   |   |                                                             |
| <b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>                            |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
| <b>Комментарии, примечания</b>                                                                |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Проверил:</b>                                                                                                                             | Майоров К.А.  |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Клиент ознакомлен:</b>                                                                                                                    | Николаев А.В. |   |   |                                                             |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b> |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
| 2                                                                                             | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с<br>расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях                 |               |   | X |                                                             |
| 3                                                                                             | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой                                                                                           |               |   | X |                                                             |
| 4                                                                                             | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой                                                                                        |               |   | X |                                                             |
| 5                                                                                             | Работа ремней SRS, проверка года выпуска                                                                                                     |               |   | X |                                                             |
| 8                                                                                             | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой                                                                            |               |   | X |                                                             |
| 9                                                                                             | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска                                                                                      |               |   | X |                                                             |
| 11                                                                                            | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение<br>газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной<br>коллектор |               |   | X |                                                             |
| 13                                                                                            | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни                                                                            |               |   | X |                                                             |
| <b>Комментарии, примечания</b>                                                                |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Проверил:</b>                                                                                                                             | Майоров К.А.  |   |   |                                                             |
|                                                                                               | <b>Клиент ознакомлен:</b>                                                                                                                    | Николаев А.В. |   |   |                                                             |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>                   |                                                                                                                                              |               |   |   |                                                             |
| 1                                                                                             | Ступичные подшипники                                                                                                                         | X             |   |   | Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего<br>правого |
| 2                                                                                             | Колодки тормозные                                                                                                                            |               |   | X |                                                             |
| 3                                                                                             | Диски тормозные                                                                                                                              | X             |   |   | Износ дисков более 80%                                      |
| 4                                                                                             | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов                                                                         |               |   | X | Установлены неоригинальные амортизаторы                     |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Майоров К.А.

**Клиент ознакомлен:**

Николаев А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

|   |                                                                      |   |  |   |                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ступичные подшипники                                                 | X |  |   | Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого;<br>Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого |
| 2 | Колодки тормозные                                                    |   |  | X |                                                                                                        |
| 3 | Диски тормозные/барабаны                                             |   |  | X |                                                                                                        |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов |   |  | X |                                                                                                        |
| 5 | Проверка стояночного тормоза                                         | X |  |   | Повреждены тросы ручника; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза                              |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Майоров К.А.

**Клиент ознакомлен:**

Николаев А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

|   |                                    |   |   |  |                           |
|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | Радиатор кондиционера              |   | X |  | Забиты соты радиатора     |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | X |   |  | Течь радиатора            |
| 4 | Шины/колесные диски                | X |   |  | Резина изношена свыше 80% |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Майоров К.А.

**Клиент ознакомлен:**

Николаев А.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

|    |                                                                              |   |   |   |                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------|
| 1  | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки                                 |   | X |   | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2  | Стабилизатор/Стойки/втулки                                                   |   | X |   | Износ втулок стоек                                   |
| 3  | Рулевые тяги/наконечники                                                     |   | X |   | Растрескивание пыльника правого рулевого наконечника |
| 4  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание |   |   | X |                                                      |
| 5  | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание                         | X |   |   | Течь поддона КПП                                     |
| 9  | Тормозные шланги, трубки                                                     |   | X |   | Коррозия топливных трубок                            |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание                                     | X |   |   | Течь поддона ДВС                                     |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------|----------|------------------------------|
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    | <b>Проверил:</b>                           |  |          |          | Майоров К.А.                 |
|                                                                                    | <b>Клиент ознакомлен:</b>                  |  |          |          | Николаев А.В.                |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>             |                                            |  |          |          |                              |
| 2                                                                                  | Задняя балка (не подрамник)                |  | <b>X</b> |          | Растрескивание сайлентблоков |
| 6                                                                                  | Тормозные шланги, трубки                   |  | <b>X</b> |          | Коррозия топливных трубок    |
| 8                                                                                  | Выхлопная система (глушитель)              |  |          | <b>X</b> |                              |
| <b>Комментарии, примечания</b>                                                     |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    | <b>Проверил:</b>                           |  |          |          | Майоров К.А.                 |
|                                                                                    | <b>Клиент ознакомлен:</b>                  |  |          |          | Николаев А.В.                |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b> |                                            |  |          |          |                              |
| 1                                                                                  | Проверка рамы а/м (при наличие)            |  |          | <b>X</b> |                              |
| 2                                                                                  | Проверка лонжеронов передних               |  |          | <b>X</b> |                              |
| 3                                                                                  | Проверка лонжеронов задних                 |  |          | <b>X</b> |                              |
| 4                                                                                  | Проверка порогов на предмет сварки, замены |  |          | <b>X</b> |                              |
| 5                                                                                  | Проверка передней панели кузова            |  |          | <b>X</b> |                              |
| 6                                                                                  | Проверка задней панели кузова              |  |          | <b>X</b> |                              |
| <b>Комментарии, примечания</b>                                                     |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    |                                            |  |          |          |                              |
|                                                                                    | <b>Проверил:</b>                           |  |          |          | Майоров К.А.                 |
|                                                                                    | <b>Клиент ознакомлен:</b>                  |  |          |          | Николаев А.В.                |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

