

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.09.2023

Заказчик

Контактный телефон


Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Не горят лампы
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Х.С.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	

7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики Х.С.
	Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей		X		Уровень антифриза минимум

	жидкости/подтекание			
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил: Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил: Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

Проверил: Механики Х.С.

	Проверил:				Механики Х.С.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики Х.С.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики Х.С.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Механики Х.С.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		
3	Рулевые тяги/наконечники			X	

4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

