

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 08.10.2023

Заказчик: Шамсизода Ихтиёри Бахтиёр 04/03/1993

Контактный телефон: 8 (952) 236-26-37

Автомобиль: Volkswagen/Passat

Рег. №: K073HB 198

Год выпуска: 2012

Пробег: 274975

V.I.N.: WVVZZZ3CZDF031969

Царапина
Удар

Топливо
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					Шамсизода И.Б.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников		X		Треск тросиков
8	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен мотор зеркала
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность
15	Работа системы	X			Не работает АС. Повреждены трубки

	вентиляции/кондиционирования/отопителя				
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Прожег
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Клиент ознакомлен:

Ермаков К.С.

Шамсизода И.Б.

Проверка под капотом

1	Интеркуллер		X		Загрязнен
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки; Стук при трогании и торможении
10	Состояние подушек КПП	X			Надрыв верхней подушки; Надрыв нижней подушки; Вибрация при трогании и торможении
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора ; Патрубки в масле
15	Проверка генератора			X	Установлен ремонтный генератор
16	Проверка стартера			X	
					Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь

17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия на крышке расширительного бачка; Горит ошибка по перегреву ДВС
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Гул подшипника помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ Шум цепи ГРМ Стук клапанов/гидрокомпенсаторов

Комментарии, примечания

	ДВС кипит Попадание отработанных газов в систему охлаждения				

Проверил: Ермаков К.С.

Клиент ознакомлен: Шамсизода И.Б.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Ермаков К.С.

Клиент ознакомлен: Шамсизода И.Б.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Течь поддона КПП
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	

5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Течь поддона КПП

Комментарии, примечания

Ошибки см диагностику Пробег автомобиля подвергался корректировке

Проверил:

Ермаков К.С.

Клиент ознакомлен:

Шамсизода И.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника

Комментарии, примечания

Коррозия пружин и амортизаторов

Проверил:

Ермаков К.С.

Клиент ознакомлен:

Шамсизода И.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Ермаков К.С.

	Проверил:			Ермаков К.С.
	Клиент ознакомлен:			Шамсизода И.Б.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X		Сняли соты радиатора
4	Шины/колесные диски	X		Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания				
	Разные покрышки			
	Проверил:			Ермаков К.С.
	Клиент ознакомлен:			Шамсизода И.Б.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X		Люфт стоек
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП; Шум в КПП; Рывки при трогании
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X		Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
Комментарии, примечания				
	Обильная течь с агрегатов, не локализовать			
	Проверил:			Ермаков К.С.
	Клиент ознакомлен:			Шамсизода И.Б.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	Износ
8	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				

