

## Рольф Аэропорт

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 09.10.2023

**Заказчик** ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" Филиал "Аэропорт"

**Контактный телефон** 8 (812) 429-81-96



**Автомобиль** Volvo/460

**Рег. №** Н697КС 198


**Год выпуска** 1992

**Пробег:** 312718

**V.I.N.** XLBLX163EFC362758



Царапина  
Удар



Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Следующее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Отсутствует; Отсутствует
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Повреждены
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков	X			Отсутствует личинка замка крышки багажника; Не открывается багажник
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Белов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши	X			Не корректная работа люка
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал	X			Не работает регулировка зеркал
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов	X			Сломана крышка бардачка
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	

16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	Не отрегулирован ручник; Не отрегулирован ручник
20	Обогрев заднего стекла			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Оilyная продавленность; Оilyная продавленность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Оilyная продавленность; Оilyная продавленность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Сломана ручка открывания двери
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Белов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание		X		Коррозия топливных трубок
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки

	имеет ли подтекание				
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:** Белов А.В.

**Клиент ознакомлен:** .

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:** Белов А.В.

**Клиент ознакомлен:** .

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

**Комментарии, примечания**




2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Стук рулевого редуктора; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Белов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайпентблоков
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеются замятости на глушителе; Отсутствуют тепловые защиты

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Белов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снял левый порог; Снял правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Белов А.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

