


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.12.2023

Марка	HaVAL	Модель	Jolion
Год	01/01/2022	Пробег	24180 км
ВИН	XZGEE04A1NA817278	Цвет	Красный
Двигатель	1497 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2007000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Электрообогрев лобового стекла
- 12 Светодиодные фары
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Иммобилайзер
- 17 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Парктроник задний
- 25 Камера заднего вида
- 26 Запуск двигателя с кнопки
- 27 Лобовое стекло с подогревом
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Подогрев задних сидений
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Мультируль
- 33 Электроподъемники передние
- 34 Электроподъемники задние
- 35 Темный салон
- 36 Датчик света
- 37 Датчик дождя
- 38 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Проверка работы ЦЗ
4			X	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье
5			X	Внутреннее освещение
6			X	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье
7			X	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояночного тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
23			X	Обогрев ветрового стекла
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент
29			X	ГЛОНАСС
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.

Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Уровень масла в норме; Темный цвет масла; Уровень масла в норме; Темный цвет масла
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	Уровень антифриза в норме
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Окунев А.С.	
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Окунев А.С.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Окунев А.С.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Окунев А.С.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X

Комментарии, примечания

Проверил: Окунев А.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X

Комментарии, примечания

Проверил: Окунев А.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X

Комментарии, примечания

Проверил: Окунев А.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X

Комментарии, примечания

Проверил: Окунев А.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил: Окунев А.С.

Клиент ознакомлен:

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Мрозов С.А. Подпись:	Григорьева МЛ. Подпись:	Телефон:	Дата:	