


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.01.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2012	Пробег	122783 км
ВИН	XWFPF2DC1C0026247	Цвет	Белый
Двигатель	1364 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.10.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Передние
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Иммоилайзер
- 27 ESP
- 28 Подушки безопасности боковые задние
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Мультируль
- 39 Турбированный двигатель
- 40 Электроподъемники передние
- 41 Темный салон
- 42 Спортивные передние сидения
- 43 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 44 Отделка кожей рычага КПП
- 45 Отделка кожей рулевого колеса
- 46 Индикатор внешней температуры
- 47 Датчик света
- 48 Датчик дождя
- 49 Спойлер на багажнике
- 50 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3		X		Установлен нештатный ксенон; Установлен нештатный ксенон
5			X	
6		X		Не горят лампы; Не горят лампы
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1		X		см.лаунч
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19		X		Недостаточно холодит
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
30		X		Растрескивание
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1		X		Загрязнен; запотевание
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		треб.проверка.
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X		
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Руднев АА Подпись:		Аннин АА Подпись:	Телефон:	Дата: