

Тойота-Волгоградский

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 15.10.2023

Заказчик Федотов Никита Александрович 01/05/1986

Контактный телефон 8 (916) 657-73-99



Автомобиль Nissan/Murano

Рег. № H339EY 790

Год выпуска 2010

Пробег: 243729

V.I.N. JN1TANZ51U0007429



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

| | | К | Ж | З | Комментарий |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Лесин Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | Федотов Н.А. |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 3 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 7 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 8 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 9 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 11 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |

| | | | | |
|---|---|--------------|--|---|
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X |
| 25 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X |
| 26 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | | | X |
| 27 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор) | | | X |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | Лесин Н.С. | | |
| | Клиент ознакомлен: | Федотов Н.А. | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | Лесин Н.С. | | |
| | Клиент ознакомлен: | Федотов Н.А. | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | |
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X |
| 9 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|------------------------|
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Лесин Н.С. | |
| Клиент ознакомлен: | | | | Федотов Н.А. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Лесин Н.С. | |
| Клиент ознакомлен: | | | | Федотов Н.А. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Лесин Н.С. | |
| Клиент ознакомлен: | | | | Федотов Н.А. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 4 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60% |
| Комментарии, примечания | | | | | |

