

## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

22.12.2023

Марка	Kia	Модель	Rio
Год	01/01/2019	Пробег	57001 км
ВИН	Z94C241BVKR082982	Цвет	Белый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.10.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Блокировка задних дверей
- 21 Имобилайзер
- 22 Замок руля
- 23 Isofix/LATCH
- 24 ESP
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Система контроля давления в шинах
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Регулировка сидений водителя по высоте
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Подогрев передних сидений
- 33 Передний центральный подлокотник
- 34 Обогрев рулевого колеса
- 35 Мультируль
- 36 ЭРА-ГЛОНАСС
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Затемненное зеркало заднего вида
- 44 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу				
Назаров С.Г.		Подпись:	Телефон:	Дата:
Подпись:				