

Рольф Аэропорт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 17.10.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №


Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	Замутнение фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X		Неисправен/перегорел предохранитель; Неисправен/перегорел предохранитель
3	Передние ПТФ		X		Не горят лампы; Не горят лампы
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Повреждена правая пт ф
7	Фонари заднего хода			X	Мелкие сколы
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	Не сработал омыватель
14	Работа наружных замков	X			Неисправен замок; Водительская дверь не открывается изнутри Передняя правая дверь не открывается Сломана ручка задней левой двери
Комментарии, примечания					
				Проверил: Быстров П.А.	
				Клиент ознакомлен: Кудрявцев А.Б.	
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения
2	Проверка работы ЦЗ	X			Не работает Цз; Не работает Цз
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников	X			Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние пола в багажнике			X	

13	Состояние панели приборов			▲	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
17	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
20	Обогрев заднего стекла	X			Не сработал
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Быстров П.А.			
	Клиент ознакомлен:	Кудрявцев А.Б.			
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней

6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки
10	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки; Вибрация при трогании и торможении
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Обильные течи, корпус ДВС в масле
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мягкая тормозная педаль
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь насоса ГУР; Требуется замена масла ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
	Двигатель сильно дымит Посторонний шум при запуске ДВС				
	Проверил:		Быстров П.А.		
	Клиент ознакомлен:		Кудрявцев А.Б.		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил: Быстров П.А.

Клиент ознакомлен: Кудрявцев А.Б.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Быстров П.А.

Клиент ознакомлен: Кудрявцев А.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

	Коррозия пружин Коррозия амортизаторов

Проверил: Быстров П.А.

Клиент ознакомлен:

Кудрявцев А.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход

Комментарии, примечания

Проверил:

Быстров П.А.

Клиент ознакомлен:

Кудрявцев А.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Запотевание радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%; Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил:

Быстров П.А.

Клиент ознакомлен:

Кудрявцев А.Б.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Порван пыльник левой шаровой опоры
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера		X		Коррозия
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:		Быстров П.А.			
Клиент ознакомлен:		Кудрявцев А.Б.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия тормозных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Стойки стабилизатора не прикручены
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:		Быстров П.А.			
Клиент ознакомлен:		Кудрявцев А.Б.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил левый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:		Быстров П.А.			
Клиент ознакомлен:		Кудрявцев А.Б.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

