

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 17.10.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Царапина  
Удар

Топливо  
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Повреждены; Отсутствует
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:					Бурмистрова Э.А.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников	X			перекос зад стекл / заедают
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
13	Состояние панели приборов		X		Царапины; Пятна; Следы скотча; мусор пыль грязь
14	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС

16	Проверка работы сцепления	X			Проскальзывание сцепление; жесткий выжим / износ элементов корзины
17	Проверка стояночного тормоза	X			Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; нет подголовника
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; нет подголовника
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Пытёртости; Царапины
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**

удалены все элементы системы / висит один разъем компрессора

**Проверил:**

Техник Т.Т.

**Клиент ознакомлен:**

Бурмистрова Э.А.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки; Растрескивание передней подушки
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	

16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; течь сальников привода грм / замазливание ремня
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ; Гул роликов ремня ГРМ
<b>Комментарии, примечания</b>					
	разрушение с/блоков траверсы подрамника / выброс масла с бачка гур / стук в двс				
	<b>Проверил:</b>				Техник Т.Т.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Бурмистрова Э.А.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Техник Т.Т.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Бурмистрова Э.А.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать
<b>Комментарии, примечания</b>					



1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			люфт стое и втулок
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Техник Т.Т.

**Клиент ознакомлен:**

Бурмистрова Э.А.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; коррозия подрамника зад подвески
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			оторваны хомуты втулок стабилизатора / разрушение стоек
8	Выхлопная система (глушитель)	X			без катализатора

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Техник Т.Т.

**Клиент ознакомлен:**

Бурмистрова Э.А.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Техник Т.Т.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Бурмистрова Э.А.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

