

РОЛЬФ Витебский (Карлайн)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 20.10.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"

Контактный телефон 8 (812) 320-00-20



Автомобиль Volkswagen/Polo

Рег. № У486СС178


Год выпуска 2017

Пробег: 273523

V.I.N. XV8ZZZ61ZH3044349



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

К Ж З

Комментарий

Внешний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ	X			внутри старые лампы
5 Подсветка номера			X	
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7 Фонари заднего хода			X	
10 Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11 Стеклоочиститель передний	X			Заклинил механизм стеклоочистителя

Комментарии, примечания

Проверил:

Нефляшев М.Р.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Звуковой сигнал			X	
1 Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2 Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2 Проверка работы ЦЗ			X	
3 Внутреннее освещение			X	
5 Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7 Проверка стеклоподъемников			X	
8 Проверка наружных зеркал			X	
12 Состояние напольных ковров			X	
13 Состояние панели приборов			X	
14 Состояние обивки потолка			X	
15 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Постторонний звук при работе кондиционера; Вибрация при работе кондиционера

24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Нефляшев М.Р.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Нефляшев М.Р.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Нефляшев М.Р.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
Комментарии, примечания					

