

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 21.10.2023

Заказчик Вакульчик Александр Владимирович 25/11/1962

Контактный телефон 8 (925) 174-04-59



Автомобиль Kia/Ceed

Рег. №

Год выпуска 2011

Пробег: 191644

V.I.N. XMEHC812BV0005289



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	К	Ж	З	Комментарий
--	---	---	---	-------------

Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X	Не горят лампы; Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	
5	Подсветка номера		X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
9	Камера заднего хода		X	Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние	X		Трещина; Трещина
11	Стеклоочиститель передний		X	
13	Стеклоочиститель задний		X	
14	Работа наружных замков		X	

Комментарии, примечания				
	Не горят габаритки обе, не горит левый ближний свет.			

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Внутренний осмотр				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
1	Звуковой сигнал		X	
2	Проверка работы ЦЗ		X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
3	Внутреннее освещение		X	
7	Проверка стеклоподъемников		X	
8	Проверка наружных зеркал		X	
12	Состояние напольных ковров		X	
13	Состояние панели приборов		X	Царапины; Царапины
14	Состояние обивки потолка		X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Загрязненность; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество			X	

22	охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			^
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

	Масло тёмного цвета рекомендуется замена. Возможно вырезан катализатор, требуется углубленная диагностика.

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

	Проверил:			Круглов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			Вакульчик А.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:			Круглов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			Вакульчик А.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия, неравномерный износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:			Круглов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			Вакульчик А.В.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:			Круглов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			Вакульчик А.В.	

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Нет пыльника бампера, поврежден правый подкрылок
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС

Комментарии, примечания

	Запотевание в районе стыка ГБЦ и блока цилиндров, обильное запотевание в районе передней крышки. Порван пыльник левого привода.				

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:	Вакульчик А.В.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Круглов А.В.
------------------	--------------

Клиент ознакомлен:

Вакульчик А.В.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

