


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

20.12.2023

Марка	BMW	Модель	1 серии 116
Год	01/01/2010	Пробег	156040 км
ВИН	WBAJA11040MP61469	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.10.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Бортовой компьютер
- 17 АУХ
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Галогеновые фары
- 20 Центральный замок
- 21 Имобилайзер
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Система старт-стоп
- 32 Регулировка сидений водителя по высоте
- 33 Парктроник задний
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 USB порт
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Мультируль
- 39 Электроподъемники передние
- 40 Третий задний подлокотник
- 41 Темный салон
- 42 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 43 Отделка кожей рычага КПП
- 44 Отделка кожей рулевого колеса
- 45 Индикатор внешней температуры
- 46 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Егоров И.А. Подпись:		Жукова И.В. Подпись:	Телефон:	Дата: