


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.12.2023

Марка	Chevrolet	Модель	Spark
Год	01/01/2012	Пробег	190732 км
ВИН	XMBMA481JCA506675	Цвет	Красный
Двигатель	995 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	22.10.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Противоугонная сигнализация
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Индикатор внешней температуры
- 23 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Установлен нештатный ксенон; Установлен нештатный ксенон
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
10	X			Сильное повреждение; Сильное повреждение
11			X	
13	X			Не омывает / установлена щётка большего размера
Комментарии, примечания				
Проверил:				Казик АВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
1	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
2			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
12			X	
13			X	
14			X	
15	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
17	X			Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26		X		Установлены чехлы
27		X		Установлены чехлы
28		X		Установлены чехлы
29		X		Установлены чехлы
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36		X		Потертости; Потертости
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Казик АВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
5	X			Растрескивание ремней; Кристаллизация в ручейках ремня
6			X	
9			X	
10			X	

11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Рекомендуется замена привода ГРМ в соответствии с регламентом / отложения под клапанной крышкой
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Не открывается термостат
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Казик АВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Казик АВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; имеются активные ошибки; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; Не работают преднатяжители ремней безопасности
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; Не работают преднатяжители ремней безопасности; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Казик АВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Казик АВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Казик АВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Замят радиатор; Поврежден; Замят радиатор
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Казик АВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Шум в КПП; Удары при переключении передач
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Коррозия/сгнил поддон ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Казик АВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия трубок
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Казик АВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Казик АВ.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Чернов В.В. Подпись:	Константинова О.Е. Подпись:		Телефон:	Дата: