



## Рольф Аэропорт


### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 23.10.2023

Заказчик: Юрков Василий Игоревич 15/06/1992  
 Контактный телефон: 8 (951) 679-77-60  
 Автомобиль: Volkswagen/Golf  
 Рег. №: E740XA 178  
 Год выпуска: 2007  
 Пробег: 258212  
 V.I.N.: WVVZZZ1KZ8W081419



Царапина  
Удар



Топливо

Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег  
 Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

|                                |  | К | Ж | З | Комментарий  |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| <b>Внешний осмотр</b>          |  |   |   |   |  |
| 1                              | Фары: габариты, ближний, дальний свет      |   |   | X |  |
| 2                              | Указатели поворота, аварийная сигнализация |   |   | X |  |
| 5                              | Подсветка номера                           |   | X |   | Не горят лампы; Не горят лампы   |
| 6                              | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал       | X |   |   | Повреждены; Повреждены   |
| 7                              | Фонари заднего хода                        |   |   | X |  |
| 8                              | Парктроник задний                          |   |   | X | Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно |
| 10                             | Ветровое стекло - состояние                | X |   |   | Трещина; Трещина   |
| 11                             | Стеклоочиститель передний                  |   |   | X |  |
| 13                             | Стеклоочиститель задний                    | X |   |   | Не работает мотор стеклоочистителя; Не корректно омывает   |
| 14                             | Работа наружных замков                     |   |   | X |  |
| <b>Комментарии, примечания</b> |  |   |   |   |  |
|                                |  |   |   |   |  |
|                                |  |   |   |   |  |
|                                |  |   |   |   |  |
| <b>Проверил:</b>               |  |   |   |   | Стальмаков Д.А.  |
| <b>Клиент ознакомлен:</b>      |  |   |   |   | Юрков В.И.   |
| <b>Внутренний осмотр</b>       |  |   |   |   |  |
| 1                              | Звуковой сигнал                            |   |   | X |  |
| 2                              | Проверка работы ЦЗ                         |   |   | X |  |
| 3                              | Внутреннее освещение                       |   |   | X |  |
| 5                              | Работа привода рег. рулевой колонки        |   |   | X |  |
| 7                              | Проверка стеклоподъемников                 |   |   | X |  |
| 8                              | Проверка наружных зеркал                   |   | X |   | Болтается корпус левого  |
| 12                             | Состояние напольных ковров                 |   |   | X |  |
| 13                             | Состояние панели приборов                  |   |   | X |  |
| 14                             | Состояние обивки потолка                   |   |   | X |  |
| 15                             | Работа системы                             | X |   |   | Не работает АС. Отсутствует предохранитель   |

|    |   |   |   |   |                                    |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 15 | вентиляции/кондиционирования/отопителя  | X |   |   | Не работает АС, отсутствует фильтр |
| 16 | Проверка работы сцепления   |   |   | X |                                    |
| 17 | Проверка стояночного тормоза  |   | X |   | Перетянут ручник; Перетянут ручник |
| 18 | Аудиосистема (мультируль)   |   |   | X |                                    |
| 20 | Обогрев заднего стекла  |   |   | X |                                    |
| 22 | Работа ЦЗ лючка топливного бака   |   |   | X |                                    |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения  |   |   | X |                                    |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент                                      |   |   | X |                                    |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье                                    |   |   | X |                                    |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье                                   |   |   | X |                                    |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье                                    |   |   | X |                                    |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье                                   |   |   | X |                                    |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь                                       |   |   | X |                                    |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь                                      |   |   | X |                                    |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь                                       |   |   | X |                                    |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь                                      |   |   | X |                                    |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника                                   |   |   | X |                                    |
| 35 | Состояние накладок педалей  |   |   | X |                                    |
| 36 | Состояние рулевого колеса   |   |   | X |                                    |
| 37 | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |   |   | X |                                    |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)                           |   |   | X |                                    |
| 40 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика                       |   |   | X |                                    |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Стальмаков Д.А.

**Клиент ознакомлен:**

Юрков В.И.

**Проверка под капотом**

|   |  |   |  |   |                       |
|---|--|---|--|---|-----------------------|
| 1 | Интеркуллер                            |   |  | X |                       |
| 5 | Состояние приводных ремней             | X |  |   | Растрескивание ремней |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание |   |  | X |                       |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 9  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 10 | Состояние подушек КПП  |   |   | X |  |
| 11 | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 14 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 15 | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 16 | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание  | X |   |   | Течь поддона двигателя                 |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор  |   |   | X |  |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |   | X |   | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал |   | X |   | Запотевание крышки ГРМ                 |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Стальмаков Д.А.

**Клиент ознакомлен:**

Юрков В.И.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)                               | X |   |   | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС)                                     |   | X |   | Деформирована панель Повреждения лкп    |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) |   |   | X |   |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Юрков В.И.

## Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой                |  |   | X |  |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой             |  | X |   | Имеются активные ошибки                          |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска                          |  |   | X |  |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой  |  | X |   | Недостаточно хладагента; Имеются активные ошибки |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой |  |   | X | Распечатка результатов обязательна               |
| 9 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска           |  |   | X |  |

## Комментарии, примечания

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Проверил:

Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Юрков В.И.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники   | X |   |   | Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого |
| 2 | Колодки тормозные  |   | X |   | Остаток тормозной накладки 4мм или менее                 |
| 3 | Диски тормозные  |   |   | X |  |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов |   |   | X |  |

## Комментарии, примечания

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Проверил:

Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Юрков В.И.

## Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники   |  |   | X |  |
| 2 | Колодки тормозные  |  | X |   | Остаток тормозной накладки 4мм или менее |
| 3 | Диски тормозные/барабаны   |  |   | X |  |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов |  |   | X |  |
| 5 | Проверка стояночного тормоза   |  |   | X |  |

## Комментарии, примечания

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   | <b>Проверил:</b>   |   |   |   | Стальмаков Д.А.  |
|   | <b>Клиент ознакомлен:</b>  |   |   |   | Юрков В.И.   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b> |  |   |   |   |  |
| 1   | Радиатор кондиционера  |   |   | X |  |
| 2   | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |   |   | X |  |
| 4   | Шины/колесные диски  |   |   | X |  |
| <b>Комментарии, примечания</b>  |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   | <b>Проверил:</b>   |   |   |   | Стальмаков Д.А.  |
|   | <b>Клиент ознакомлен:</b>  |   |   |   | Юрков В.И.   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>        |  |   |   |   |  |
| 1   | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки                                 |   | X |   | Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов  |
| 2   | Стабилизатор/Стойки/втулки   |   |   | X |  |
| 3   | Рулевые тяги/наконечники   |   |   | X |  |
| 4   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание |   |   | X |  |
| 5   | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание                         |   | X |   | Запотевание поддона КПП  |
| 9   | Тормозные шланги, трубки   |   | X |   | Коррозия топливных трубок  |
| 14  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание                                     | X |   |   | Течь поддона ДВС   |
| 18  | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы     |   |   | X |  |
| <b>Комментарии, примечания</b>  |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   | <b>Проверил:</b>   |   |   |   | Стальмаков Д.А.  |
|   | <b>Клиент ознакомлен:</b>  |   |   |   | Юрков В.И.   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>          |  |   |   |   |  |
| 3   | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры                                 | X |   |   | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 6   | Тормозные шланги, трубки   |   | X |   | Коррозия топливных трубок  |
| 7   | Стабилизатор/Стойки/втулки   |   | X |   |  |
| 8   | Выхлопная система (глушитель)  |   | X |   | Имеется коррозия на глушителе  |
| <b>Комментарии, примечания</b>  |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
|  |  |   |   |  |  |
| <b>Проверил:</b>   |  |   |   | Стальмаков Д.А.  |  |
| <b>Клиент ознакомлен:</b>  |  |   |   | Юрков В.И.   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b> |  |   |   |  |  |
| 2  | Проверка лонжеронов передних               | X | X | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне;<br>Следы ремонта правой полки крыла |  |
| 3  | Проверка лонжеронов задних                 | X | X | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне                                      |  |
| 4  | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | X | Снил левый порог; Снил правый порог  |  |
| 5  | Проверка передней панели кузова            | X | X | Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели   |  |
| 6  | Проверка задней панели кузова              | X | X | Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели   |  |
| <b>Комментарии, примечания</b>   |  |   |   |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
| <b>Проверил:</b>   |  |   |   | Стальмаков Д.А.  |  |
| <b>Клиент ознакомлен:</b>  |  |   |   | Юрков В.И.   |  |

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

