


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.12.2023

Марка	Kia	Модель	Sportage
Год	01/01/2009	Пробег	234886 км
ВИН	XMEJE552290000075	Цвет	Бежевый
Двигатель	1975 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Блокировка задних дверей
- 18 Иммобилайзер
- 19 Ламинированные боковые стекла
- 20 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Регулировка сидений водителя по высоте
- 27 Парктроник задний
- 28 USB порт
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Мультируль
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Электроподъемники задние
- 33 Темный салон
- 34 Отделка кожей рычага КПП
- 35 Отделка кожей рулевого колеса
- 36 Лакокрасочное покрытие металлик
- 37 Индикатор внешней температуры
- 38 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7		X		Не горят лампы; Не горят лампы
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
13		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
14			X	Не работает открытие стекла багажника.
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев АС.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3		X		Нет ручки выключателя центрального плафона
7			X	
8			X	
12		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
13			X	Потертости; Потертости
14			X	Загрязненность; Загрязненность
15			X	
16			X	
17			X	
20			X	
22			X	
23			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
24			X	
26			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
27			X	
28			X	Загрязненность; Загрязненность
29			X	Загрязненность; Загрязненность
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
35		X		Стерты накладки; Стерты накладки
36			X	
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев АС.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5		X		Свист ремней; Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6			X	
7			X	
8			X	
9		X		Растрескивание правой подушки; Просадка правой подушки

10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запахжженого масла; Запотевание клапанной крышки; Запахжженого масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание шланга ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Окунев АС.					
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил: Окунев АС.					
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Окунев АС.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил: Окунев АС.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
9	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Наличие защиты картера		X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X	Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних	X		Снил левый лонжерон; Снил левый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Харев А.А. Подпись:		Сафронов В.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: