


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.12.2023

Марка	Kia	Модель	Seed
Год	01/01/2013	Пробег	147245 км
ВИН	XWENH512BE0012790	Цвет	Серебристый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Ремонт	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Капот	Ремонт	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Крыло переднее левое	Ремонт	
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Дополнительный комплект колёс/шин Легкосплавные R17
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 АУХ
- 14 Электрообогрев лобового стекла
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Центральный замок
- 17 Система курсовой устойчивости
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Парктроник передний
- 21 Парктроник задний
- 22 Камера заднего вида
- 23 Лобовое стекло с подогревом
- 24 Bluetooth
- 25 USB порт
- 26 Подогрев задних сидений
- 27 Передний центральный подлокотник
- 28 Мультируль
- 29 Темный салон
- 30 Отделка кожей рычага КПП
- 31 Отделка кожей рулевого колеса
- 32 Датчик света
- 33 Датчик дождя
- 34 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
12			X	
13			X	
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				БумбурД.В.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не корректная работа кнопки
2			X	
3	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17		X		Царапины; Панель 2013
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум от приводного ролика(ов)
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Посторонний стук на холостых оборотах двигателя
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

--	--	--	--	--	--

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Ремни 2013
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден; Поврежден
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Шины 03/17

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком					
Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком					
Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят правый правый; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Повреждение задней панели и ниши запасного колеса
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Юсифов Ю.А. Подпись:		Кондрик В.А. Подпись:		Телефон: _____ Дата: _____