


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.12.2023

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Polo |
| Год | 01/01/2017 | Пробег | 40248 км |
| ВИН | XW8ZZZ61ZHG045566 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 01.01.2021/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Да |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Дополнительный комплект колёс/шин Шины комплект R15
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Активный усилитель руля
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 Isofix/LATCH
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Парктроник
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Bluetooth
- 22 USB порт
- 23 Темный салон
- 24 Датчик дождя
- 25 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| | Необходимо принять меры | Рекомендуется принять меры | Внешне в порядке | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Фары: габариты, ближний, дальний свет |
| 2 | | | X | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 5 | | | X | Подсветка номера |
| 6 | | | X | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал |
| 7 | | | X | Фонари заднего хода |
| 8 | | | X | Парктроник задний |
| 10 | | X | | Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно |
| 11 | | | X | Ветровое стекло - состояние |
| 14 | | | X | Сколы не более 3 мм без лучей |
| | | | | Стеклоочиститель передний |
| | | | X | Работа наружных замков |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Подогрев сидений: Водительское сиденье |
| 2 | | | X | Звуковой сигнал |
| 3 | | | X | Проверка работы ЦЗ |
| 4 | | | X | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье |
| 6 | | | X | Внутреннее освещение |
| 9 | | | X | Работа привода рег. рулевой колонки |
| 11 | | | X | Проверка стеклоподъемников |
| 12 | | | X | Проверка наружных зеркал |
| 16 | | | X | Состояние напольных ковров |
| 17 | | | X | Состояние панели приборов |
| 18 | | | X | Состояние обивки потолка |
| 19 | | | X | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя |
| 20 | | | X | Проверка работы сцепления |
| 21 | | | X | Проверка стояночного тормоза |
| 24 | | | X | Обогрев заднего стекла |
| 26 | | | X | Работа ЦЗ лючка топливного бака |
| 27 | | | X | Состояние обивки багажного отделения |
| 30 | | | X | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье |
| 31 | | | X | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье |
| 32 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье |
| 33 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье |
| 34 | | | X | Состояние обивки дверей: Водительская дверь |
| 35 | | | X | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь |
| 36 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь |
| 37 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь |
| 38 | | | X | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника |
| 39 | | | X | Состояние накладок педалей |
| 40 | | | X | Состояние рулевого колеса |
| 41 | | | X | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |
| 42 | | | X | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |
| 43 | | | X | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 2 | | | X | Состояние приводных ремней |
| 3 | | | X | Состояние топливной системы/подтекание |
| 6 | | | X | Состояние подушек ДВС |
| 7 | | | X | Состояние подушек КПП |
| 8 | | | X | Состояние АКБ |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или менее |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или менее |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | | X | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|---|
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | Косачев Н.К. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|----------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Солнышкин П.С. Подпись: | | Рулев АА. Подпись: | | Телефон: |
| | | | | Дата: |