

ЯЛР-Автопрайм

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 28.10.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", филиал "Автопрайм"

Контактный телефон 8 (812) 334-01-00



Автомобиль Skoda/Fabia

Рег. № F503HB178

Год выпуска 2008

Пробег: 155744

V.I.N. XW8AN15J9K502757



Царапина
Удар



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы; Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисло личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	

2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ	X			Не открывается/закрывается вод. дверь
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
3	Внутреннее освещение		X		Не работает концевое в водительской двери
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
4	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. педального узла			X	
6	Проверка стеклоподъемников			X	
7	Проверка наружных зеркал			X	
8	Электрорегулировка сидений			X	
9	Память сидений			X	
10	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
11	Состояние напольных ковров			X	
12	Состояние панели приборов			X	
13	Состояние обивки потолка			X	
14	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
15	Проверка работы сцепления			X	
16	Проверка стояночного тормоза			X	
17	Аудиосистема (мультируль)			X	
18	Обогрев ветрового стекла			X	
19	Обогрев заднего стекла			X	
20	Обогрев рулевого колеса			X	
21	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
22	Состояние обивки багажного отделения			X	
23	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
24	ГЛОНАСС			X	
25	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
26	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
29	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
30	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
34	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
35	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
36	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
37	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
39	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					

2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			▲	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Цех Р.П.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2008 год
6	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Цех Р.П.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Цех Р.П.			
	Клиент ознакомлен:	.			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Цех Р.П.

Клиент ознакомлен: _____

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Цех Р.П.

Клиент ознакомлен: _____

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС

Комментарии, примечания

