


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

20.12.2023

Марка	Opel	Модель	Мokka
Год	01/01/2014	Пробег	103697 км
ВИН	XUUJC7D51E0014620	Цвет	Серый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	09.11.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Активный усилитель руля
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Обогрев зеркал
- 19 АУХ
- 20 Светодиодные фары
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Галогеновые фары
- 23 Центральный замок
- 24 Подушки безопасности боковые задние
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 Bluetooth
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Обогрев рулевого колеса
- 38 Фаркоп
- 39 Мультируль
- 40 Электроподъемники передние
- 41 Электроподъемники задние
- 42 Темный салон
- 43 Отделка кожей рычага КПП
- 44 Отделка кожей рулевого колеса
- 45 Защита картера двигателя
- 46 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9		X		Запотевание задней камера; Запотевание задней камера
10			X	
11			X	
13			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9	X			Люфт в рулевой колонке
11			X	
12			X	
16			X	
17		X		Царапины; Дефект хромированного покрытия по контуру
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Рекомендуется замена ремня ГРМ в соответствии с регламентом / моторный отсек замывали
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Течь помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Гул роликов ремня ГРМ

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

--	--	--	--	--	--

1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Обильное запотевание на стыке КПП и ДВС / запотевание прокладки поддона
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу	Асташова Л.В.	Телефон:	Дата:

Курносенко Н.А.
Подпись:

Подпись: