


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

27.01.2024

Марка	Peugeot	Модель	3008
Год	01/01/2012	Пробег	142886 км
ВИН	VF30U5FEACS199597	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	11.11.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Окрашено	
Дверь передняя правая	Окрашено	
Крыло заднее правое	Частично окрашено	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 ESP
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Передний центральный подлокотник
- 33 Мультируль
- 34 Регулировка передних по высоте
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Электроподъемники задние
- 37 Темный салон
- 38 Велюровый салон
- 39 Индикатор внешней температуры
- 40 Датчик света
- 41 Датчик дождя
- 42 Защита картера двигателя
- 43 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
6		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7		X		Растрескивание подушки КПП верхняя; Растрескивание подушки КПП нижняя
8			X	
				Эндоскопирование цилиндров (при
				Присутствует масляный нагар и оплавленные верхние части

10	необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		стенки цилиндров
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Повышенный шум работы ДВС, требуется углубленная диагностика. Обильное запотевание передней части ДВС. Герметик на стыке патрубка ВКГ с впускным патрубком турбины.
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		U1208 ошибка информации от компьютера управления управления двигателем в сети CAN. Небольшие пинки при переключении передач на месте, требуется замена масла в КПП с последующей диагностикой
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; P0420 каталитический нейтрализатор, снижение эффективности. 040A ошибка датчика уровня масла.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор	X			Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
Комментарии, примечания					

Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные	X		Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Неравномерный износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники	X		Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Иванов А.М. Подпись:	Староверов АА Подпись:		Телефон:	Дата: