


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.12.2023

Марка	Toyota	Модель	Corolla
Год	01/01/2004	Пробег	368090 км
ВИН	0000ZZE1220188465	Цвет	Серый
Двигатель	1794 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	20.11.2013/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Розетка 12 V
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 АУХ
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Система помощи при подъеме
- 19 Антипробуксовочная система
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 USB порт
- 22 Передний центральный подлокотник
- 23 Регулировка передних по высоте
- 24 Темный салон
- 25 Отделка кожей рычага КПП
- 26 Отделка кожей рулевого колеса
- 27 Велюровый салон
- 28 Защита картера двигателя
- 29 Багажник на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Демин А.П.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8		X		Ремонта прав зеркала
12		X		Загрязнен салон
13		X		Царапины; Царапины
14	X			Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег
15	X			Не работает АС
17			X	
20			X	
22			X	
23		X		Загрязненность; Загрязненность
24		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует инструмент
26		X		Загрязненность; Загрязненность
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28		X		Загрязненность; Загрязненность
29		X		Загрязненность; Загрязненность
30			X	
31	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36		X		Протерт
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Демин А.П.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5		X		Износ
9	X			Надрыв правой подушки; Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки
10	X			Надрыв верхней подушки; Надрыв нижней подушки
11			X	
15			X	
16			X	
17	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
18			X	
19	X			Течь прокладки клапанной крышки
				Система охлаждения/ уровень/качество

20	охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Течь крышки ГРМ

Комментарии, примечания

Проверил:	Демин А.П.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Демин А.П.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей	X			Второй ключ не предоставлен
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Демин А.П.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше; Заклинил в направляющих; Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Демин А.П.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Демин А.П.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Разрушение
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:			Демин А.П.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:			Демин А.П.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия
8	Выхлопная система (глушитель)	X			Следы ремонта
Комментарии, примечания					
Проверил:			Демин А.П.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:			Демин А.П.		
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Самко И.В. Подпись:		Леонов К.Б. Подпись:	Телефон:	Дата: