


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.12.2023

Марка	Audi	Модель	A3
Год	01/01/2008	Пробег	242449 км
ВИН	WAUJZZ8P58A189041	Цвет	Красный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	10
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Имеются трещины; Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре; Имеются трещины; Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре
2			X	
3	X			Повреждены; Оплавлены; Имеются трещины; Повреждены; Оплавлены; Имеются трещины
5			X	
6			X	
7			X	
11		X		Неисправна форсунка омывателя
13	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя, не работает омыватель
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
13	X			Следы ремонта после ДТП; Панель заменена Отсутствует индикация проверки системы SRS на комбинации приборов
14		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
15	X			Не работает АС; Повреждены трубки; Отсутствует фреон
17	X			Неисправен стояночный тормоз, перекос при работе
18	X			Не работает звук аудиосистемы; Не работает акустика в правой двери, не работает акустика правой стойки следы демонтажа аудиосистемы
20			X	
22		X		Подклинивает фиксатор лючка бензобака
23			X	
24			X	
26	X			Пятна грязи; Потертость, замятость, сильная продавленность
27		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
28			X	
29			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
34			X	
35			X	
36		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1			X	

5	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле; Неисправен актуатор управления турбокомпрессором; Ошибки по управлению турбокомпрессором
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Уровень масла в двс выше допустимого значения
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали; имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; Не работают преднатяжители ремней безопасности; Ремень безопасности не работает/заклинил; имеются активные ошибки; Не работают преднатяжители ремней безопасности; Ремень безопасности не работает/заклинил
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Повреждены трубки кондиционера; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Повреждены трубки кондиционера
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Множественные ошибки по блокам управления смотреть отчет диагностики
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; Отсутствуют подушки безопасности в торпедо; Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо; Не работают преднатяжители ремней безопасности; Отсутствуют подушки безопасности в торпедо; Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; следы ремонта торпедо
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; Поврежден выпускной коллектор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные				
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден амортизатор левый; Поврежден амортизатор правый; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен стояночный тормоз, перекос при работе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт левой стойки
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/D5G/MKПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X			Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; Замят лонжерон левый; Замят лонжерон правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; Замят лонжерон левый; Замят лонжерон правый
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждена, следы деформации по передней панели Следы деформации/ремонта по рамке ветрового стекла
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Кузовной ремонт в задней части
Комментарии, примечания					

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Павлов А.М. Подпись:		Смирнов Д.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: