


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

25.03.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2016	Пробег	124255 км
ВИН	Z94CT41CBHR489953	Цвет	Белый
Двигатель	1396 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	04.02.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 5
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Регулировка сидений водителя по высоте
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Мультируль
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Темный салон
- 33 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Денисов МА
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Денисов МА
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14	X			Течь передней крышки ДВС; Темный цвет масла
15			X	
16	X			Течь прокладки клапанной крышки

17	масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитать; Присутствуют исторические коды неисправностей смотреть отчет во вложении
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
-----------	------------

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Для локализации места течи необходима замывка
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Денисов МА	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Калашников К.О. Подпись:		Лотакова АА. Подпись:		Телефон:
			Дата:	