


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

26.04.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Vesta
Год	01/01/2023	Пробег	19100 км
ВИН	XTAGFL210P0684261	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.02.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Розетка 12 V
- 9 Прикуриватель и пепельница
- 10 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 11 Поддон в багажнике
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Система управления дальним светом
- 15 Светодиодные фары
- 16 Автоматический корректор фар
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Блокировка задних дверей
- 20 Противоугонная сигнализация
- 21 Имобилайзер
- 22 Замок руля
- 23 Замок капота
- 24 Блокиратор КПП
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Система старт-стоп
- 31 Запуск двигателя с кнопки
- 32 USB порт
- 33 Передний центральный подлокотник
- 34 Электропривод складывания зеркал
- 35 Мультируль
- 36 Регулировка передних по высоте
- 37 ЭРА-ГЛОНАСС
- 38 Isofix(передний ряд)
- 39 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 40 Электроподъемники передние
- 41 Электроподъемники задние
- 42 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 43 Темный салон
- 44 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Лакокрасочное покрытие металлик
- 47 Декоративные молдинги
- 48 Индикатор внешней температуры
- 49 Датчик света
- 50 Датчик дождя
- 51 Затемненное зеркало заднего вида
- 52 Защита картера двигателя
- 53 Имобилайзер (не штатный)
- 54 Штатная сигнализация
- 55 Обратная связь
- 56 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бижанов Т.Х. Подпись:		Мэнзулин Р.Ш. Подпись:	Телефон:	Дата: