


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

25.07.2024

Марка	Mazda	Модель	6
Год	01/01/2016	Пробег	84200 км
ВИН	RUMGJ5268GV026022	Цвет	Красный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.03.2025/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас, Ремонт	
Капот		Вмятина
Крыло заднее левое	Вторичный окрас, Ремонт	
Крыло заднее правое		Вмятина, Царапина
Порог правый	Вторичный частичный окрас, Ремонт	
Стекло ветровое (лобовое)	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Активный усилитель руля
- 16 Смойщик фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 21 Электрообогрев лобового стекла
- 22 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 23 Светодиодные фары
- 24 Передние противотуманные фары
- 25 Автоматический корректор фар
- 26 Электропривод регулировки зеркал
- 27 Центральный замок
- 28 Иммобилайзер
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 32 Подушки безопасности боковые
- 33 Подушка безопасности пассажира
- 34 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система контроля давления в шинах
- 38 Система помощи при подъеме
- 39 Система курсовой устойчивости
- 40 Антипробуксовочная система
- 41 Антиблокировочная система (ABS)
- 42 Проекция на лобовое стекло
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Лобовое стекло с подогревом
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев передних сидений
- 51 Передний центральный подлокотник
- 52 Обогрев рулевого колеса
- 53 Мультируль
- 54 Активная подвеска
- 55 Регулировка передних по высоте
- 56 Isofix(передний ряд)
- 57 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 58 Электроподъемники передние
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Темный салон
- 61 Подрулевые лепестки переключения передач
- 62 Отделка кожей рычага КПП
- 63 Отделка кожей рулевого колеса
- 64 Лакокрасочное покрытие металлик
- 65 Индикатор внешней температуры
- 66 Датчик света
- 67 Датчик дождя



Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гриднев А.Г. Подпись:		Винник Л.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: