


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.04.2024

Марка	Renault	Модель	Megane
Год	01/01/2011	Пробег	359761 км
ВИН	VF1KZ1A0545591919	Цвет	Черный
Двигатель	1461 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Розетка 12 V
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 АУХ
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Галогеновые фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Мультируль
- 17 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Повреждены крепления фар
2			X	
3		X		Не горят лампы
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6		X		Не горят лампы; Не горят лампы
7			X	
10	X			Трещина; Трещина
11		X		Не омывает (низкий уровень ож)
13		X		Не омывает (низкий уровень ож)
14	X			Неисправен замок; Не работает замок отпирания крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
3			X	
5			X	
11	X			Повреждена кнопка стеклоподъемника; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Повреждена кнопка стеклоподъемника; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев левого
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20		X		Срабатывает в начале выжима
21	X			Поврежден ручник; Поврежден ручник
22			X	
24			X	
26			X	
30		X		Чехлы
31		X		Чехлы
32		X		Чехлы
33		X		Чехлы
34		X		Загрязненность; Прожжена
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36			X	
37			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
1	X			Поврежден; Поврежден
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3	X			Следы течи топлива в районе форсунок
6	X			Вибрация при работе ДВС

7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь масла из под масляного фильтра; Черный дым из выхлопной трубы / течь вакуумного усилителя / обильная течь масла по корпусу ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Гул роликов ремня ГРМ Течь сальника распредвала; Течь переднего сальника коленчатого вала
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибка в работе круиз контроля
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе; Имеются активные ошибки; Не работает компрессор кондиционера; Нет фреона в системе
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			00871C Давление в рампе-напряжение за пределами допуска / 010017 цель датчика расхода воздуха / 011017 цель датчика температуры воздуха в ДВС / 940113 цель датчик уровня масла / 931113 ошибка диска, цель динамика в блоке управления рмдио / активна индикация неисправности ДВС на панели приборов / пробег автомобиля подвергался корректировке
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Отсутствует кислородный датчик; Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					
					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					

1	Ступицные подшипники	X		X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изно
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Износ втулок / стоек
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Обильная течь по корпусу ДВС (не локализовать)
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего правого ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Деформация правого/левого порога
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Деформация переднего усилителя
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу		Кузьмина Е.А.	Телефон:	Дата:
Утемишев Р.Ф.		Подпись:		
Подпись:				