


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

26.04.2024

Марка	Nissan	Модель	Almera Classic
Год	01/01/2007	Пробег	220000 км
ВИН	KNMCSHLMS7P643893	Цвет	Черный
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Капот		Многочисленные сколы, Скол
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Ремонт, Вторичный окрас	Скол
Крыло переднее левое		Многочисленные сколы, Скол
Крыло переднее правое		Многочисленные сколы, Скол
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Иммобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Камера заднего вида
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Подогрев передних сидений
- 33 Розетка 220В
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Темный салон
- 36 Отделка кожей рычага КПП

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
9		X		Мерцание камеры; Мерцание камеры
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает кнопка подогрева сидений
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
34			X	Загрязненность; Загрязненность
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	

14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Хомяков В.Е.					
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Хомяков В.Е.					
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Хомяков В.Е.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	Присутствует посторонний стук в рулевой рейке
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Хомяков В.Е.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Загнуты соты
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	Запотевание под масляным фильтром
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	Растрескивание сайлентблоков стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сав-жк АВ, Подпись:		Чуприков С.М. Подпись:	Телефон:	Дата: