


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

23.04.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Touareg
Год	01/01/2005	Пробег	273956 км
ВИН	WVGZZZ7LZ6D030180	Цвет	Черный
Двигатель	2460 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	800000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Вторичный окрас детали
Дверь передняя левая		Вторичный окрас детали
Дверь передняя правая		Вторичный окрас детали
Крыло заднее левое		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 12
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R17
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Иммоилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушки безопасности боковые задние
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Регулировка сидений водителя по высоте
- 39 Парктроник задний
- 40 Лобовое стекло с подогревом
- 41 Bluetooth
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Электропривод складывания зеркал
- 44 Мультируль
- 45 Турбированный двигатель
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Отделка кожей рычага КПП
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Лакокрасочное покрытие металлик
- 52 Индикатор внешней температуры
- 53 Датчик света
- 54 Датчик дождя
- 55 Затемненное зеркало заднего вида
- 56 Защита картера двигателя
- 57 Спойлер на багажнике
- 58 Рейлинги на крыше
- 59 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Не горят лампы; Не горит правая фара
2			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6		X		Не горят лампы; Отсутствуют лампы; Не горят лампы; Отсутствуют лампы
7			X	
8	X			Не работает
9	X			Нештатная камера, не работает
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
12	X			Не работает
13			X	
14		X		Не работает кнопка открывания багажника, только с салона
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3		X		Ошибка
4			X	
6			X	
11			X	
12		X		Не раскладывается левое зеркало
16			X	
17		X		Царапины; Потеря цвета, выгорело покрытие; Царапины; Потеря цвета, выгорело покрытие
18	X			Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег
19			X	
21	X			Не работает
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Чехлы на сиденьях Износ
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	Потертость, заматость; Потертость, заматость
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом

1	Интеркуллер		X		Загрязнен; Загрязнен
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь, правая часть ДВС в масле Клапан ЕГР заглушен Корпус дроссельной заслонки в масле Следы герметика на передней крышке ДВС Рекомендуется замена антифриза Низкий уровень тормозной жидкости Упоры не держат капот
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мягкая тормозная педаль
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки по правой фаре Ошибка по генератору Ошибка по регулированию яркости подсветки Ошибка по шине блока комфорта Ошибка по доп отопителю Ошибка по 15 клемме Ошибка по 30 клемме Ошибки по стоп-сигналам Ошибка по цз
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
---	----------------------	--	--	---	--

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Коррозия Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			2012 год
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки	X			Течь переднего правого тормозного шланга; Неисправность тормозной системы Педаль тормоза проваливается
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита; Не установлена защита
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течи, задняя часть ДВС в масле Колокол АКПП в масле
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	Установлен неоригинальный передний кардан
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Трещины на втулках стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X		Видны следы ремонта
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Быстров П.А	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лебедев А.А. Подпись:		Берлинде А.А. Подпись:	Телефон:	Дата: