


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

24.04.2024

Марка	Citroen	Модель	Berlingo
Год	01/01/2014	Пробег	173121 км
ВИН	VF77HNFUCEJ753726	Цвет	Белый
Двигатель	1587 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Фургон	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.08.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое	Окрашено	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 АУХ
- 18 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Имобилайзер
- 25 ESP
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система контроля давления в шинах
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Парктроник передний
- 35 Парктроник задний
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 ЭРА-ГЛОНАСС
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Темный салон
- 40 Велюровый салон
- 41 Индикатор внешней температуры
- 42 Защита картера двигателя
- 43 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
4			X	Проверка работы ЦЗ
6			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
20			X	Проверка работы сцепления
21			X	Проверка стояночного тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3			X	Состояние топливной системы/подтекание
6			X	Состояние подушек ДВС
7			X	Состояние подушек КПП
8			X	Состояние АКБ
12			X	Проверка генератора
13			X	Проверка стартера
14		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание

					поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь помпы
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко МВ.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко МВ.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко МВ.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Руденко МВ.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Кикория З.А. Подпись:		Карташов МВ. Подпись:		Телефон:	Дата: