


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.04.2024

Марка	Toyota	Модель	Carina
Год	01/01/1992	Пробег	349831 км
ВИН	JT164ATK000043286	Цвет	Серый
Двигатель	1587 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.04.1995/Нет
Предварительная оценка	50000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 2 Обогрев сидений Передние
- 3 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 4 Электропривод регулировки зеркал
- 5 Центральный замок
- 6 Блокировка задних дверей
- 7 Имобилайзер
- 8 Подушка безопасности водителя
- 9 Антипробуксовочная система
- 10 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Повреждены; Повреждены
2	X			Повреждены; Повреждены
5			X	
6	X			Повреждены; Повреждены
7	X			Повреждены; Повреждены
10			X	
11	X			Не работает омыватель
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Повреждены трубки омывателя; Не работает мотор омывателя фар; Повреждены трубки омывателя
13	X			Повышенный люфт кулис; Не работает омыватель
14	X			Отсутствует личинка замка водительской двери; С трудом проворачивается ключ в замке зажигания
Комментарии, примечания				
Проверил:				Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
2	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	X			Не работает Цз
4	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
5	X			Не работает
9			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Нет задних ручек
12			X	
16	X			Повреждены; Протерты до дыр; Повреждены; Протерты до дыр
17	X			Повреждена; Частично отсутствуют органы управления отопителем
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26	X			Отсутствует лючок бензобака
27			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
28			X	
30	X			Порвана; Порвана
31	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
32			X	
33			X	
34			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39	X			Отсутствует накладка педали сцепления; Повреждена накладка тормозной педали; Отсутствует накладка педали сцепления; Повреждена накладка тормозной педали
40		X		Потертости; Потертости
41			X	

42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Коррозия топливного бака. Запах бензина в районе топливного бака
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; Отсутствует разъем OBD2
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич АЕ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X			Не закреплены
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Частично отсутствуют
8	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки	X			Не закреплены
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сквозная коррозия днища
5	Проверка передней панели кузова	X			Ремонт чашек амортизаторов.
6	Проверка задней панели кузова	X			Поврежден; Сквозная коррозия.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Иванов Д.А. Подпись:		Боттаев Р.А. Подпись:		Телефон:	Дата: