


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.04.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Lanos
Год	01/01/2008	Пробег	239936 км
ВИН	Y6DTF69Y080168621	Цвет	Белый
Двигатель	1498 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	02.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 АУХ
- 10 Передние противотуманные фары
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Замок руля
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Повреждены; Дефект креплений левой фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	Не горят лампы; Не горят лампы
5	Подсветка номера		X	Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	
11	Стеклоочиститель передний		X	
14	Работа наружных замков	X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
2	Звуковой сигнал		X	
3	Проверка работы ЦЗ		X	
6	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X		Не работает АС; Отсутствует ремень кондиционера
20	Проверка работы сцепления		X	Тугая педаль сцепления; Срабатывает в начале выжима педали
21	Проверка стояночного тормоза	X		Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок
22	Аудиосистема (мультируль)		X	Не штатная
24	Обогрев заднего стекла	X		Не работает
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X		Заклинил механизм лючка бензобака
27	Состояние обивки багажного отделения	X		Повреждена обивка; Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X	Отсутствует домкрат; Отсутствует домкрат
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X		Прожег; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье	X		Прожег; Прожег
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X	Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней	X		Отсутствует приводной ремень кондиционера; Отсутствует приводной ремень кондиционера
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС	X		Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X		Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ		X	

12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Сизый дым из выхлопной трубы / обильная течь масла по корпусу ДВС / демонтированы элементы системы ВКГ
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ Течь сальника распредвала
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Несоответствует номер двигателя
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Обильная течь масла по корпусу КПП / не корректная работа кулисы выбора передачи
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; Нет соединения с ЭБУ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина правая; Лопнула пружина правая
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Порван пыльник левого рулевого наконечника; Порван пыльник правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кушнир Д. Подпись:		Варданян МС. Подпись:	Телефон:	Дата: