


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

01.10.2024

Марка	Nissan	Модель	Teana
Год	01/01/2014	Пробег	87467 км
ВИН	Z8NBAAL33ES001160	Цвет	Белый
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	14.04.2034/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Левая передняя стойка	Вторичный частичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиосистема с TV
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Розетка 12 V
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Система адаптивного освещения
- 21 Светодиодные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Имобилайзер
- 24 Замок капота
- 25 Isofix/LATCH
- 26 Подушки безопасности боковые задние
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система ночного видения
- 33 Система контроля слепых зон
- 34 Система контроля за полосой движения
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Система помощи при спуске
- 37 Система помощи при подъеме
- 38 Система курсовой устойчивости
- 39 Антипробуксовочная система
- 40 Антиблокировочная система (ABS)
- 41 Система старт-стоп
- 42 Система доступа без ключа
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Камера 360°
- 47 Лобовое стекло с подогревом
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Подогрев задних сидений
- 51 Подогрев передних сидений
- 52 Передний центральный подлокотник
- 53 Обогрев рулевого колеса
- 54 Люк
- 55 Мультируль
- 56 ЭРА-ГЛОНАСС
- 57 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 58 Темный салон
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Лакокрасочное покрытие металлик
- 62 Датчик света
- 63 Датчик дождя
- 64 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бухарев Р.И. Подпись:		Кузнецов А.С. Подпись:	Телефон:	Дата: