


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Skoda	Модель	Fabia
Год	01/01/2010	Пробег	193612 км
ВИН	XM8EH15J9BK503382	Цвет	Синий
Двигатель	1198 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	28.04.2024/Нет
Предварительная оценка	300000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Вмятина, Скол
Дверь задняя правая		Скол
Дверь передняя левая		Многочисленные сколы
Капот		Многочисленные сколы, Скол
Крыло заднее левое		Скол
Крыло переднее правое		Потертость, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Блокировка задних дверей
- 20 Иммоилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Регулировка сидений водителя по высоте
- 25 Регулировка передних по высоте
- 26 Электроподъемники передние
- 27 Темный салон
- 28 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 29 Отделка кожей рычага КПП
- 30 Лакокрасочное покрытие металлик
- 31 Колпаки колёс декоративные
- 32 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не горит передний левый габарит; Не горит ближний слева. Сломано крепление правой и левой фары.
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13	X			Отсутствует щетка; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
2			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				

2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден отбойник амортизатора слева.
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Счет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Счет гофра
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Королев П.Ю. Подпись:		Амелин А.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: