


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.05.2024

Марка	Nissan	Модель	X-Trail
Год	01/01/2007	Пробег	249851 км
ВИН	JN1TBNT31U0004281	Цвет	Серебристый
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Коррозия
Крыло заднее левое		Коррозия
Крыло заднее правое		Коррозия
Крышка или дверь багажника		Коррозия
Водительское сиденье	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Противоугонная сигнализация
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Регулировка сидений водителя по высоте
- 25 Парктроник задний
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Передний центральный подлокотник
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Темный салон
- 32 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 33 Отделка кожей рычага КПП
- 34 Отделка кожей рулевого колеса
- 35 Защита картера двигателя
- 36 Рейлинги на крыше
- 37 Багажник на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Конденсат в правом фанаре
2			X	
3			X	
5		X		Не горит
6	X			Имеются трещины; Трещина на правом фанаре Конденсат
7			X	
10			X	Установлено не оригинальное стекло; Установлено не оригинальное стекло
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	Потертости; Потертости
18		X		Отсутствует правый солнцезащитный козырек Левый на месте правого
19	X			Отсутствует фреон
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
28			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждение подлокотника
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
35			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
36			X	
37			X	
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней; Свист ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь поддона двигателя; Течь масла из под масляного фильтра; Уровень масла в двс на отметке минимум
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Запотевание крышки ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Ошибки по датчикам
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Заклинивание заднего правого ремня безопасности
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибка по круиз-контролю
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	Коррозия амортизаторов
2	Колодки тормозные передние			X	

3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	Стук тормозных колодок
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Замятие сот радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Растрескивание шин
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание правого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ сайлентблоков Сквозная коррозия подрамника Сгнила точка крепления правой фтулки стабилизатора Коррозия рычагов и крепежных элементов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора; Повреждены стойки заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Быстров П.А			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова	X			Сквозная коррозия рамки радиатора
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:		Быстров П.А			
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Черкай И.Ф. Подпись:		Соколов К.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: