


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

05.10.2024

Марка	Mitsubishi	Модель	Outlander
Год	01/01/2013	Пробег	249698 км
ВИН	Z8THTGF3VMDM003081	Цвет	Черный
Двигатель	2360 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.08.2015/Нет
Предварительная оценка	1250000	Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R17
- 12 Комплект шин R17
- 13 Усилитель руля Электроусилитель
- 14 Электростеклоподъемники Все
- 15 Штатная аудиоподготовка
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые задние
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система контроля давления в шинах
- 33 Система курсовой устойчивости
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Система доступа без ключа
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Bluetooth
- 41 USB порт
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Электропривод складывания зеркал
- 44 Мультируль
- 45 Регулировка передних по высоте
- 46 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 47 Темный салон
- 48 Отделка кожей рычага КПП
- 49 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Не горит передняя правая противотуманка
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний		X		Забита левая форсунка.
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен:.				
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	

39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		X	Имеются активные ошибки; Активные и исторические ошибки.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при			X	

	необходимости)				
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Требуется замена масла в коробке
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Запотевание шлангов охлаждения КПП.
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Неравномерный износ.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники			X	

15	коленвала/подтекание Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Непомнящий А.А. Подпись:		Бричок А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: