

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 01.10.2023

Заказчик: Артюхов Виталий Юрьевич 02/02/1979

Контактный телефон: 8 (921) 873-58-17



Автомобиль: Hyundai/Solaris

Рег. №: С996ОА178

Год выпуска: 2011

Пробег: 237330

V.I.N.: Z94CT41DBBR031193



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Артюхов В.Ю.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС

17	Проверка стояночного тормоза			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Сильная продавленность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Артохов В.Ю.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание		X		Коррозия топливных трубок
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		Рекомендуется эндоскопия возможно задиры
15	Проверка генератора			X	Установлен неоригинальный генератор; Установлен ремонтный генератор
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запах жженого масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	Установлена неоригинальная помпа
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
--	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос				

25	ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ, Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
	Масляные отложения под заливной пробкой				
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Артохов В.Ю.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Артохов В.Ю.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Ошибка р0139				
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Артохов В.Ю.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Коррозия пружин				
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Артохов В.Ю.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Коррозия пружин				
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Артохов В.Ю.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Артохов В.Ю.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	

14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Артюхов В.Ю.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Артюхов В.Ю.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Артюхов В.Ю.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

