

Рольф Аэропорт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №



Год выпуска

Пробег:


V.I.N.

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Оплавлены
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет; Госторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений	X			
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	

16	Проверка работы сцепления	X			Шум выжимного подшипника
17	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает управление ручным тормозом
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Веселов Д.Ю.

Клиент ознакомлен:

Кулиш Д.В.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание		X		Коррозия топливных трубок
9	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
10	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки; Надрыв нижней подушки
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора		X		Шум подшипников
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь сальника коленчатого вала передний
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	

	главные тормозные цилиндры				
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)	X			
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Гул роликов ремня ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Повреждены рычаги передней подвески нижние
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки	X			Течь переднего правого тормозного шланга
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники

13	Наличие защиты картера	X			повреждена защита
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			
8	Выхлопная система (глушитель)	X			Поврежден глушитель
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый порог
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден
6	Проверка задней панели кузова	X			Поврежден
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					Кулиш Д.В.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

