

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

**Коррозия VIN номера !** Окрас крышки багажника. Коррозия на водительской двери, задней правой двери, крышке багажника и переднем левом крыле. Скол на водительской двери.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

1. Не работает задний парктроник второй слева.
2. Скрепит передний стеклоочиститель.
3. Не работает регулировка наружных зеркал.
4. Плохое качество масла ДВС.
5. Запотевание задней прав. стойки амортизатора.
6. Коррозия выхлопной системы.
7. Коррозия задних тормозных трубок.
8. Стнило соединения выхлопной трубы заднего контура ( пропуски выхлопных газов).

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да