

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	пластик
Передняя левая дверь:	О (160 мкрн)/С/К
Задняя левая дверь:	О (120 мкрн)/К
Заднее левое крыло:	О (300 мкрн)/П
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (250-700 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (170 мкрн)/К/С
Передняя правая дверь:	О (120 мкрн)/С/К
Переднее правое крыло:	пластик
Порог правый:	
Капот:	О (250 мкрн)/С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

АКПП после кап рем. на 200.000 км. на оф. дилере (со слов клиента) тест - драйв ок.
1. Комплектация: 2х зон. климат, 4 стекла, подогревы
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 3 хоз
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Требуется ТО
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет
11. Покраски и работы: вторично всё, кроме крыши и кр. багажника/ косметика
12. Повреждения: сильные задней, левой части, остальное потёртости и неzn. кор. и сколы
13. Диагностика: Тест - драйв ОК, есть подтекания по двс, сквозн. корр. пер. лев. лонж и порога, остальное не критично

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Левый ближний и габариты не работают; 2. Передние ПТФ не работают; 3. Подсветка номера- негорит; 4. Задний левый фонарь разбит; 5. Ветровое стекло-сколы; 6. Личинки замков-профилактика; 7. Звуковой сигнал не работает; 8. ЦЗ-некорректная работа; 9. Наружние зеркала-складывание не работает; 10. Обивка водительского сиденья-повреждена; 11. Кондиционер не работает; 12. Болтается и стучит ролик натяжителя ремня навесных агрегатов; 13. Удар при включении задней передачи; 14. Ошибки: неисправность водит. подушки безопасности/обрыв шлейфа, не работает кондиционер; 15. Передние тормозные диски-износ бурты; 16. Задние тормозные колодки-износ 50%; 17. Задний левый амортизатор-запотевание; 18. Передняя часть: втулки стабилизатора-износ; рулевая рейка-течь; поддон ДВС-течь; задний сальник коленвала-запотевание; 19. КПП: запотевание; 20. Сальники приводов -течь; 21. Задняя часть: с/блоки балки-расстрескивание; 22. Передний левый лонжерон- сквозная коррозия; 23. Левый порог-сквозная коррозия; 24. Задняя панель: ДПП-задняя левая часть;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет