


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.10.2024

Марка	Ford	Модель	Tourneo Connect
Год	01/01/2007	Пробег	370899 км
ВИН	WF0KXXTPK7K01173	Цвет	Серебристый
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	3	Гарантия до	29.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	Вмятина, Скол, Царапина
Дверь передняя левая		Вмятина, Скол, Царапина
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	Коррозия, Скол, Царапина
Капот	Вторичный окрас	Многочисленные сколы
Крыло заднее левое	Ремонт, Вторичный окрас	Вмятина, Коррозия, Царапина
Крыло заднее правое		Вмятина, Коррозия, Скол, Царапина
Крыло переднее левое		Вмятина, Коррозия
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крышка или дверь багажника		Коррозия, Скол, Царапина
Порог левый		Вмятина, Коррозия, Царапина
Порог правый		Коррозия, Скол, Царапина
Правая задняя стойка		Вмятина, Царапина
Решетка радиатора	x	x
Водительское сиденье	x	x
Пассажирское сиденье	x	x
Торпедо	x	x



## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 3 Динамики 4
- 4 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 5 Подушка безопасности водителя
- 6 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		множ неисправв внеш освещ
4	Парктроник передний	X			не работает
8	Парктроник задний	X			не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			не моет
14	Работа наружных замков	X			сломан замок зажигания и внеш замки / заедают
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
2	Звуковой сигнал			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Повреждено левое зеркало; Повреждено правое зеркало
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Поврежден ручник
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса	X			износ покрытия руля
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			отсутствует / сломан механизм крепления
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		износ салона
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Техник Т.Т.
	Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка передней подушки; Просадка задней подушки
8	Состояние АКБ	X			не закреплен / 1.В1317 Слишком высокое напряжение аккумулятора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; посторонний звук в двс
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Течь помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки; Стук рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Техник Т.Т.
	Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия, возможно направление на экспертизу
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	спнил / см фото
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	см фото
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Техник Т.Т.
	Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		1.В1317 Слишком высокое напряжение аккумулятора Диагностические кода неисправности постоянной памяти 2.С1234 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса Диагностические кода неисправности постоянной памяти

2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			PCM (Модуль управления двигателем) 2 Существуют проблемы 1.P1246 Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока Диагностические коды неисправности постоянной памяти 2.B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal is not received. --Possible Causes-- - Damaged Ignition key- Damaged PATS antenna or wiring
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	клинит з/пр колесо
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; подтеки ффриза на лев бачке
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X			потеет трубка лев суппорта
	Состояние пыльников днища кузова				

7	(пластик)	X			Порваны пыльники
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		растр с/блоков рессор
3	Тормозные шланги, трубки		X		коррозия трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		износ втулок / коррозия шланги
5	Выхлопная система (глушитель)		X		разруш гофры / разруш теплов экранов

Комментарии, примечания

Проверил:	Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Никифоров А.С. Подпись:		Бабаев Б.Б. Подпись:	Телефон:	Дата: