


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

11.06.2024

Марка	Mazda	Модель	3
Год	01/01/2007	Пробег	187760 км
ВИН	JMЗBK14Z281620645	Цвет	Серый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 15 Омыватель фар
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Галогеновые фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Иммоилайзер
- 24 Isofix/LATCH
- 25 ESP
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Bluetooth
- 32 USB порт
- 33 Мультируль
- 34 Розетка 220В
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Электроподъемники задние
- 37 Темный салон
- 38 Отделка кожей рычага КПП
- 39 Отделка кожей рулевого колеса
- 40 Датчик света
- 41 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	
5	Подсветка номера	X		Нештатные лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	
11	Стеклоочиститель передний		X	
12	Омыватель фар		X	отсутствует крышка правой форсунки
13	Стеклоочиститель задний	X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
14	Работа наружных замков		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье		X	
2	Звуковой сигнал		X	
3	Проверка работы ЦЗ	X		Не работает ЦЗ с брелока; Не закрывается передняя правая дверь.
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье		X	
6	Внутреннее освещение		X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
12	Проверка наружных зеркал		X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж		X	
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	IC (Комбинация приборов) 1 Существуют проблемы 1.U0127:00-08 Потеря связи с модулем TPM
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
20	Проверка работы сцепления		X	
21	Проверка стояночного тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)	X		Головное устройство нештатное
24	Обогрев заднего стекла		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент	X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X		конструкция обивок передних дверей
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X		конструкция обивок передних дверей
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	
40	Состояние рулевого колеса		X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.

Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	неравномерная работа ДВС на ХХ, необходима углубленная диагностика системы зажигания и ЭСУД.
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание поддона двигателя; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; SSU#1 (Реле системы запуска-остановки) 1.В13D3:16-08 Передатчик PATS Память постоянных DTC -
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера	X		Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС; Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Продольные усилители средней части кузова сгнили
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова	X		Поврежден; Трещина на передней панели.
6	Проверка задней панели кузова		X	Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели; Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и				

выкупу  
Савчук А.В.  
Подпись:

Солдатенков В.О.  
Подпись:

Телефон:

Дата: