

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

SRS водителя сработала. Индикация загорается/ гаснет как положена. Пассажир.SRS целая. Преднатяжители целые
окрас: плк, капот, зпд. Плд.

3. Технический осмотр

Примечание:

Правая ПТФ не горит. Не горит подсветка номера. Передние габариты не горят, левый задний габарит не горит. Сломаны дефлекторы вентиляции салона в центральной консоли. Течь шлангов ГУР. Подушки SRS сработали. В водительской установлена обманка. Нет водительской подушки. Рекомендуется замена задних тормозных дисков. Запотевание поддона ДВС. Запотевание переднего сальника коленчатого вала. Запотевание АКПП. Трещины на сайленблоках передних и задних рычагов. Следы ремонта передних лонжеронов и панели.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	