


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.10.2024

Марка	Audi	Модель	Q7
Год	01/01/2008	Пробег	135604 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	3597 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	09.12.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		растрескивание на левой фаре, не корректно светит дневной свет справа
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		установлены фонари от рестайлинга
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		неправильно настроены форсунки, нет колпачка на креплении поводка
12	Омыватель фар	X			замена омывателей - нет жиклёров
13	Стеклоочиститель задний		X		замена щётки + небольшой люфт мотора
14	Работа наружных замков	X			замена задних ручек + рек замена передних
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника		X		Посторонний шум при работе привода крышки багажника; перекладки в моторах
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	Проверка работы ЦЗ	X			замена задних ручек + рек замена передних
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева верхней части сидения
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	облезла кнопка
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	облезла кнопка
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников		X		Треск тросиков
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; протёртости
17	Состояние панели приборов	X			заматия царапины на центральной консоли и подлокотнике + не фиксируется крышка подлокотника + сломана крышка маленького отделения для хранения, панель вокруг селектора вся замата и не зафиксирована. Не работает нажатие кнопки выбора на пульте MMI - не выбрать ничего в меню и не проверить рег-ку пневмы
18	Состояние обивки потолка		X		повреждения
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			нет полки, сломан каркас по полом + вставка повреждена
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			царапины от когтей, потёртости, на полозьях нет накладок

31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			царапины от когтей, сломан подголовник , болтается
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье	X			Прожег; царапины от когтей
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		царапины от когтей
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			сломана крышка пепельницы + нет пепельницы
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		царапины
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	нет данных
45	Запуск двигателя		X		плохо заводится (рек проверить акб + диагностика)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики АА	
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		зарядить и рек проверить акб
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	замер 1 - 11,4 2 - 11,6 3 - 11,5 4 - 11,4 5 - 11,6 6
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			обильная течь по правой части ДВС, вокруг прокладки клапанной крышки, на задней части ДВС, запотевание теплообменника
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание шланга ГУР
	Рулевая рейка/рулевой				

23	редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Щум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях		X		тестовая поездка не проводилась, периодически удар при вкл передачи с D на R,
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			1.01273 Приточный вентилятор Короткое замыкание на плюс 2.01592 Датчик загрязнения воздуха Нарушен
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; см протокол 1й 57 ТВ-тюнер 1 Существуют проблемы 1.00863 Антенна 1 для ТВ Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 1.00192 Датчик касания наружной ручки задней левой двери Короткое замыкание на массу 2.00193 Датчик касания наружной ручки задней правой двери Короткое замыкание на массу 1.P2510 Главное реле, силовая цепь :недоверный сигнал Вне верхнего предела 2.P0688 Главное реле, силовая цепь :обрыв цепи Нижний предел не достигнут 3.P3087 Реле электропитания компонентов двигателя:неисправность в электрической цепи Нижний предел не достигнут 4.U0164 Блок управления климатической установки:нет связи Недоверный сигнал 1.01577 Отключение вследствие перегрева Вне верхнего предела 2.01314 Блок управления двигателя Нет сигнала/связи 3.00446 Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения Нижний предел не достигнут 42 Электроника двери водителя и многое другое
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Коррозия штуцера пневмо-балонна левого; Коррозия штуцера пневмо-балонна правого
	Проверка переднего тормозного суппорта,				

5	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Коррозия штуцера пневмо-балонна левого; Коррозия штуцера пневмо-балонна правого
5	Проверка стояночного тормоза	X			не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		мыть
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		мыть
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		мыть
4	Шины/колесные диски	X			шины 2017г , притёртости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X		коррозия стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника правой оси
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			повреждения пластика по днищу
12	Наличие защиты картера	X			повреждена + кронштейн крепления
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики АА
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; замена переднего сб редуктора,

					+ растрескивание остальных, замена всех с/б , закисание тяг датчиков уровня
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		рек замена
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних		X		Коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики АА
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Казиков К.Н. Подпись:		Манерко Л.А. Подпись:	Телефон:	Дата: