

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

2009г. 1,8 акпп, Тип привода: Передний, 160 л/с, 1 владелец, 2 ключ Комплектация: Кожа, климат 2, ксенон и т.д. Кузов: Есть сколы/царапины Окрас: ВСЯ
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Тормозная система Тормозные диски (передние) Изношено
Тормозная система Тормозные диски (задние) Изношено
Рулевое управление/подвеска/шасси Амортизатор задний (левая сторона) Подтекание
Трансмиссия и система сцепления Блок управления АКПП Ошибка электронного блока управления
Двигатель и подкапотное пространство Ремень приводной Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Двигатель и подкапотное пространство Вакуумный насос Следы масла
Двигатель и подкапотное пространство Крышка двигателя передняя Запотевание
Двигатель и подкапотное пространство Крышка двигателя задняя Течь масла
Рулевое управление/подвеска/шасси Шланг высокого давления ГУРа Запотевание
Двигатель и подкапотное пространство Запуск ДВС Шумность
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблоки задних рычагов Повреждено критично (требуется ремонт, замена)
Электроника и освещения Лампа заднего хода (левая) Не функционирует
Компрессия в норме, задиры нет. Горит service. Небольшой треск при запуске двс.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет