

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	140 мкрн
Передняя левая дверь:	141 мкрн/П
Задняя левая дверь:	145 мкрн/П
Заднее левое крыло:	142 мкрн/П
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	146 мкрн
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (460 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (420 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (380 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (150 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	136 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	140 мкрн
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: ас/ литье 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: - 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки):60 9. Программа импортера: 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 11. Повреждения: задний бампер, коррозия на арках

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не горит передний правый габарит; 2. Не горит левая ПТФ; 3. Обивка багажного отделения-поцарапана; 4. Задние тормозные колодки-70% износ; 5. КПП, сальник левый-запотевание; 6. Состояние пыльников-износ; 7. Выхлопная система-коррозия креплений задней части;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет