

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (400 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К арка
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	К арка
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	П
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

На данном а\м низкое давление масла на прогретый ДВС; так же присутствует стук ДВС (предположительно поршневая группа).

Для более точно диагностики требуется агрегатная диагностика со снятием и разбором ДВС, с последующим ремонтом

Примечание:

1. Комплектация: ас/руль кожа
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы: 2
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: -
6. Сервиса: -
7. Кол-во ключей: 1
8. Прохождение ТО (отметки):256000
9. Программа импортера:
10. Секретки/Метки на запуск ДВС:
11. Покраски и работы: крышка багажника
12. Повреждения: есть
13. Диагностика: замечания по подвеске + ДВС

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Передняя левая ПТФ - не горит, подсветка номера 2 шт -не горит, стоп-сигнал правый не горит; ветровое стекло - повреждено; не работает стеклоочиститель задний и омыватель; не работает личинка водительской двери и багажника; повреждены наружные ручки 2 шт на сдвижных дверях и внутренняя левая ручка; шум в рулевой колонке; не работает концевик водительской двери; 2. Не горит центральный и задний плафоны в салоне; 3. Повреждена обивка водительского сиденья и среднего ряда; 4. Не работает подогрев водительского сиденья; 5. Повреждено напольное покрытие у водителя; 6. Стояночный тормоз не работает; 7. Крышка лючка бензобака плохо открывается; 8. Не горит индикация CHECK ENGINE; 9. Масло темное; ОЖ и жидкость ГУР-низкий уровень; течь масляной пробки ДВС; 10. Шум в ГБЦ, ШППГ и цепь ГРМ; 11. Повышенная дымность выхлопа, темное масло в АКПП; 13. P011-не исправен верхний датчик кислорода; 14. Не работает кондиционер, нет фриона; 15. Течь переднего правого амортизатора; 16. Задние тормозные диски-износ 80%; 17. Радиатор охлаждения АКПП-чистка; 18. Передняя часть: растрескивание правого сайлентблока, люфт правой стойки; поврежден передний левый локер; 19. Задняя часть: тормозные трубки-коррозия; втулки стабилизатора- люфт 2 шт; 20. Повышенный люфт в трансмиссии; 21. Коррозия трубок задней печки - 2 шт;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет