


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Ford	Модель	Mondeo
Год	01/01/2010	Пробег	275382 км
ВИН	X9FDXXEEBDAM00748	Цвет	Голубой
Двигатель	1997 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	30.07.2012/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Ксеноновые фары Ближний свет
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 AUX
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Блокатор КПП
- 13 ESP
- 14 Подушки безопасности боковые
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Парктроник
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 USB порт
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Мультируль
- 23 Турбированный двигатель
- 24 Электроподъемники передние
- 25 Электроподъемники задние
- 26 Отделка кожей рычага КПП
- 27 Отделка кожей рулевого колеса
- 28 Датчик света
- 29 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11		X		Не корректно работает стеклоподъемник водительской двери
12			X	
13			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; B105A вентилятор датчика температуры кабины.
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X		Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	

Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора правого; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Грыжа на ЗП шине.
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь на стыке ДВС и АКПП
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Коррозия подрамника.
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
					Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на

3	Проверка лонжеронов задних		X		правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне;
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Имеется коррозия на правом лонжероне Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Филилеев И.А. Подпись:		Олейник Н.В. Подпись:		Телефон:	Дата: