

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Общая информация:

окрас:капот, крыша, крышка багажника, плк. Множество сколов

Диагностика:

разбиты птф, не горит доп стоп сигнал. Омыватель фар не работает, не горит задний птф. Не работает кондиционер. Течь патрубк турбины. Течь трубок радиатора акпп. Следы ремонта на лонжеронах. Корректировался пробег, минимум 254945. треб замена задних трубок а/с

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	