

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Общая информация:

ПТС оригинал или дубль ОРИГИНАЛ Кол-во хозяев 1 Кол-во ключей 2 Краткое описание комплектации(для удобства ПК) КЛИМАТ, ЭЛ. ПАКЕТ Подробное описание окрашенных/заменённых элементов БЫЛ УДАР СПЕРЕДИ, ЗАМЕНЕНО КАПОТ, ППК, ПЕР. ПАНЕЛЬ, ПЕР. И ЗАДН. БАМПЕР, КРАШЕН ПЕР. ПРАВ. ЛОНЖЕРОН, ППД, КРЫШКА БАГАЖНИКА, СКОЛЫ И КОРРОЗИЯ НА ПЕРЕДКЕ КАПОТА

Диагностика:

Критичные замечания Рекомендуется замена ветрового стекла. Посторонний свист в районе отопителя. Масляное запотевание передней крышки РК, повышенный люфт в шлицевом соединении РК и дифференциалом кпп. Требуется ремонт промежуточного вала. Замена задних амортизаторов. Мойка радиатора системы охл, замена радиатора а/с. Замена шин, остаток 2 мм. Замена сайлент-блоков нижних рычагов.

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	